

Перечень материалов необходимых для включение в КС

как давальческий
(кроме ВВГ НГ - 300 м)

Авт. выкл. ВА 88-35 200А	2
Авт. выкл. ВФ 5135 320А	2
Вставка ПН-2 250/160А	10
Вставка ПН-2 250/200А	5
Выкл. автомат. ABB S 201 1P C 16А 6кА	16
Выкл. автомат. ABB S 201 1P C 25А 6кА	16
Выкл. автомат. SH201L C16	16
Галогеновый прожектор с плавной регул. напр. 250	2
гровер цинковый d10 DIN 127	100
гровер цинковый d8 DIN 127	200
Изолента ПВХ AFVIOA 15 мм	400 м
Изолента ПВХ (10м)	10 шт
Клеммы для распред. коробок 773-30Б	10 шт
Коробка распр. о/у «Тусо» 80х80х50 6 вводов	70 шт
Лампа газоразрядная ДРЛ400	50 шт
Лампа галог. HALOLINE 64760 1500 W R7	2
Лампа накаливания	200
Лампа ртутная ДРЛ 400	60
Светильник РКУ 06-400	29
Светильник РКУ-77-400-002	45
Трансформатор	3 шт
КГ 3х2,5	2250 м
КГ 3х4	530 м
АПВ -- 2,5	1000 м
АВВГ 4х50	505 м
ВВГ НГ	300 м
Патрон Е-27 керамический	200 шт