

16 января 2014г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ГРУЗОВОГО ПОДЪЕМНИКА ТГП зав.№0809-1, ТГП зав.№0809-2

При осмотре объекта ГМ Магнит по адресу: г.Краснодар ул. Дзержинского 42.

Были выявлены следующие дефекты и повреждения: отсутствие освещение шахты, отсутствие распашных решеток, повреждения канатов.

Необходимые работы для устранения дефектов и повреждений:

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ТГП зав.№0809-1		
1.1	Демонтаж тяговых канатов	м	40
1.2	Монтаж тяговых канатов	м	40
1.3	Монтаж системы освещения платформы	Шт	1
1.4	Изготовление шлагбаума (в замен распашных решеток)	шт	2
1.5	Монтаж шлагбаума (в замен распашных решеток)	шт	2
1.6	Монтаж датчиков безопасности платформы	шт	2
1.7	Монтаж подвесного кабеля	м	30
2	ТГП зав.№0809-2		
2.1	Демонтаж подлебедочной рамы	шт	1
2.2	Монтаж подлебедочной рамы	Шт	1
2.3	Демонтаж тяговых канатов	м	25
2.4	Монтаж тяговых канатов	М	25
2.5	Монтаж системы освещения платформы	шт	1
2.6	Изготовление шлагбаума(в замен распашных решеток)	шт	2
2.7	Монтаж шлагбаума(в замен распашных решеток)	Шт	2
2.8	Монтаж датчиков безопасности платформы	Шт	2
2.9	Монтаж подвесного кабеля	Шт	1

Необходимость
проведения работ

Гл. Инженер ГМ Магнит

Григорьев А.О.

Согласовано:

Инженер ГК ДЭ ГМ

Сабсайкин В.С.

Прораб сервисного участка
ООО «ПЭЛК - Сервис Плюс»

Радумовский А.С.

Радумовский А.С.